EASY PUFF®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	145 µ	Rückklebender Träger	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	70 gf	25 cm/Sek.	10-12 Sek.	135-140°C (275-284°F)	Mittel	warm

- → **Das Material gespiegelt schneiden und entgittern**
- → **Das Design auf dem Textil positionieren**
- → **Mit den empfohlenen Parametern übertragen (Mit einer Transferpresse - Nicht mit einem Bügeleisen)**
- → **Den Träger warm entfernen**

PRODUKT HIGHLIGHTS

- → **3D Effekt**
- → **Dank des klebenden Trägers, einfach zu schneiden und zu entgittern**

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn einen Test durchzuführen! (+/-10°C, +/- 5 Sek.)
Auch bei Anwendung mit den empfohlenen Parametern, kann es aufgrund unterschiedlicher chemischer Rezepturen der verschiedenen Farben, zu abweichenden Ergebnissen kommen.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Handwäsche oder kalt + auf Links!	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
- → **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
- → **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TECHNOPLOT-Hinweis: Nur einmal pressen. Nicht nachpressen oder bügeln, damit der Puff-Effekt erhalten bleibt.
Mit einer Transferpresse verarbeiten. Kein Haushaltsbügeleisen und keine handgeführte Presse verwenden.